


Ододиагональный закон
Гука
для изотропного материала

В однородных сухих напряженном состоянии



в пределах малых деформаций:

$$\epsilon_x = \frac{1}{E} [\sigma_x - \mu(\sigma_y + \sigma_z)]$$

$$\epsilon_y = \frac{1}{E} [\sigma_y - \mu(\sigma_x + \sigma_z)]$$

$$\epsilon_z = \frac{1}{E} [\sigma_z - \mu(\sigma_x + \sigma_y)]$$

$$\gamma_{xy} = \frac{\tau_{xy}}{G}$$


$$\gamma_{yz} = \frac{\tau_{yz}}{G}$$

$$G = \frac{E}{2(1+\mu)}$$

$$\gamma_{zx} = \frac{\tau_{zx}}{G}$$


Эти формулы подтверждение экспериментально.
А как они выводятся?

Используем принцип суперпозиции:



$$\epsilon_{xx} = \frac{\delta x}{E}$$


Рис. VIII.13



$$\epsilon_{xy} = -\mu \cdot \epsilon_y = -\mu \frac{\delta y}{E}$$

$$\epsilon_{xz} = -\mu \frac{\delta z}{E}$$

При совместном
действии трёх напр-
жений их величины
суммируются:



$$\epsilon_{xx} = \frac{1}{E} [\delta x - \mu \delta y - \mu \delta z]$$

Для ϵ_y и ϵ_z формулы выводятся так же.

Экспериментальные данные показывают, что линейные деформации вызываются только нормальными, а деформации сдвига - только касательными напряжениями. Это и видно из формул (VIII.11).

Однійній порядок розмежувальний загал має
однорівненій закон Гука:

- 1) ~~Записати уравненії (*)~~
- 2) Определити, какие из 12 координат ($\delta_x, \delta_y, \delta_z, \varepsilon_{xy}, \varepsilon_{yz}, \varepsilon_{xz}, \epsilon_x, \epsilon_y, \epsilon_z, \gamma_{xy}, \gamma_{yz}, \gamma_{xz}$) известны, а из условия задачи, а какие - нет.
- 3) Из системи (*) найти неизвестные координаты.